





Importancia del brazo de palanca z



Cuanto menor es z , mayor es la fuerza de compresión y la de tracción.

